

扫描全能王 创建

报 告 使 用 说 明

扫描全能王 创建

圆坯结晶器内，主要为液位检测使用。

3	1#方坯3连铸结晶器	^{137}Cs（0208CS935964）	2.59×10^{9}
8	2#方坯2连铸结晶器	^{137}Cs（0208CS923574）	2.59×10^{9}
9	2#方坯3连铸结晶器	^{137}Cs（0208CS923584）	2.59×10^{9}

3、检测方法及方法来源

扫描全能王 创建

项目	监测方法	方法来源	使用仪器型号及编号	检定证书编号
	电离辐射防护与辐射源			

依据《电离辐射防护与辐射安全源基本标准》（GB 18871-2002）以及《川环函[2016]1400号文》的要求，不同使用场所对检测仪表外照射的剂量控制要求见表4.1。

	^{137}Cs（0208CS923614）		2	公众照射	0.07

注：以上数据均扣除本底值。

6、结论评价

1、职业照射

2) 测量人员经考核合格并持有上岗证，严格遵守相关操作规程，认真填写现场测试记录。

扫描全能王 创建

附图：攀钢钒有限公司炼钢厂放射检测示意图



扫描全能王 创建